

Bezpečnost práce:

lepidlo je hořlavé,
směs výparů se vzduchem je výbušná.
Zajistěte dokonalé větrání.
Dodržujte základní pravidla hygieny
(nejíst, nepít a nekouřit).
V případě nevolnosti ihned vyhledejte lékaře.
Skládujte na suchém, stinném a dobře větraném místě.

R-věty: R 11: vysoce hořlavý
R 36: dráždivý

S-věty: S 16: uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení
– zákaz kouření
S 23: nevdechujte páry/aerosoly,
S 29: navylévejte do kanalizace
S 33: proveďte preventivní opatření proti výbojům
statické elektřiny

Záruční doba výrobku: 24 měsíců od
data výroby.

Nutné skladovat při teplotách od +5 do
+28 °C.

Chraňte před ohněm!

Prázdné obaly a zbytky lepidla likvidujte
na povolené a k tomu určené skládce!



0,5 kg

Dodává: AIRTEX spol. s r.o., Rokytova 2675/26, 615 00 Brno-Židenice
info@x-tremefix.com, www.x-tremefix.com

X-TREME FIX

outdoor expedition



Jaké materiály lze s lepidlem X-TREMEFIX lepit?

- textilní materiály s různými typy pryžových nánosů (nitril, přírodní kaučuk, chloropren, polyuretan)
- textilní materiály s různými typy zátěrů (membrány)
- měkčené PVC
- neopren
- kůže
- polyuretanová pryž
- polyuretanová pěna
- ABS
- plexisklo
- koženka
- papír, dřevo

OBLASTI POUŽITÍ:

- opravy nafukovacích člunů
- opravy textilních výrobků (outdoorové oblečení), včetně výrobků z membránových materiálů (Goretex, Sympatex, atd.)
- opravy samonafukovacích karimatek
- opravy neoprenových výrobků (obleky pro potápění, divokou vodu, surfování, šprcky, neoprenové doplňky atd.)
- opravy obuvi textilní, kožené
- opravy stanů, stanových podlážek, batohů
- opravy výrobků z PVC folií (bazény, hračky, čluny, jezírkové folie ...)
- opravy PVC plachtovin - autoplachty
- výrobky z PUR pěny
- výrobky z PUR pryže

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepené plochy musí být suché,
čisté. Některé povrchy pryží (Hypalon®) je třeba před vlastním lepením zdrsnit
smirkovým papírem. Pro dokonalé spojení doporučíme lepené plochy odmastit acetonem (platí pouze
pro mastné povrchy, jinak není nutné). Lepidlo naneste v tenké vrstvě
na obě plochy. U savých povrchů proveďte jeden popřípadě i dva přednátery.
Po zavaznutí lepidla (3 – 5 min.) plochy spojte a přitlačte silou k sobě. Vhodné je
použití válečku.
Konečné pevnosti spoje je dosaženo po 24 hodinách. Spoj je pružný a odolný proti vodě.
Znečištěné pomůcky od lepidla lze očistit acetonem.
Přidáním tvrdidla X-TREMEFIX HARDER lze docílit rychlejšího vytvrzení spojů a zvýšení
jejich tepelné odolnosti.

**PRO VODÁKY, TURISTY, HOROLEZCE, SPELEO, POTÁPĚČE, EXPEDICE
PRO MODERNÍ OUTDOOROVÉ LEPENÍ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	2013	2014	2015	2016	2017						